

TĚSNICÍ VLOŽKY PRO POTRUBÍ A KABELY S NEPRAVIDELNÝM NEBO CITLIVÝM POVRCHEM

Těsnící vložky slouží k utěsnění mezikruží mezivnitřní stranou pažnice nebo jádrového vývrta a potrubím/kabelem. Těsnící vložka je složena z pryzového mezikruží a dvou nerezových přítlačných plechů. Přítlačné plechy (přírudy) jsou proti sobě stahovány pomocí šroubů. Stahováním pryzového segmentu dochází k vyplnění mezikruží a utěsnění.

Po dosažení potřebného kroutícího momentu je pryzový segment dostatečně předeplnuty a zajistí požadovanou tlakovou odolnost. Vložky se dodávají v neděleném a děleném provedení pro případy, kdy je potrubí již instalováno a těsnící vložku není možné na potrubí navléknout.

Kromě základních typů těsnících vložek je možné vyrobit i atypická provedení – vícenásobné provedení, pro excentricky umístěné potrubí v otvoru, pro oválný otvor, pro čtvercový/obdélníkový otvor...atd. (kontaktujte naše projekční oddělení).

Hybridní těsnící vložky jsou určeny především pro citlivá potrubí, tenkostěnná potrubí, nebo potrubí s nepravidelným povrchem.

Samotná těsnící vložka se skládá ze dvou nerezových přítlačných kroužků a těsnícího segmentu. Těsnící segment je složený ze dvou vrstev. Vnější část segmentu je tvořena ze **středně tvrdé pryže EPDM** (černá) a vnitřní část segmentu je z **velmi měkkého PUR** (červená). Roznášení tlakové síly provádí vnější část segmentu z EPDM a vnitřní PUR část zajistí šetrné přilnutí (adheze) k těsněnému potrubí a dokonale vytěsní nerovnosti potrubí.

Vzhledem k vynikajícím adhezním vlastnostem [nejsou potřeba velké utahovací momenty](#). K montáži není potřeba momentový klíč – k určení správného utahovacího momentu slouží optická kontrola.

GEROTOR® Těsnící vložka PS Hybrid (nedělená i dělená varianta)

- pro umístění do prostupových pažic i jádrových výtrub • pro citlivá nebo tenkostenná, nebo potrubí s nepravidelným povrchem (chráničky)
 - přítlačné kroužky, šrouby a matky – nerezová ocel 1.4301 (ČSN 17 240, AISI 304, V2A)
 - tlaková odolnost 3,0 bar – pryžový segment z EPDM – šířka segmentu 30 mm, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný
 - tlaková odolnost 5,0 bar – pryžový segment z EPDM – šířka segmentu 60 mm, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný
 - vnitřní kroužek z Duroplastu (červený) – rozložení tlakové síly, šetrně přinutí k povrchu potrubí, teplotní odolnost
 - chemická a tepelná odolnost • antivibrační a zvuková izolace • možná úhlová odchylka potrubí až 8° • montáž bez použití momentového klíče – optická kontrola

Neuvedené rozměry, atypická provedení na vyžádání

Excentrické umístění potrubí v těsnící vložce - dle technologických možností a potřeb projektu


Oválné provedení těsnící vložky - dle technologických možností a potřeb projektu

Vícenásobná provedení těsnících vložek – dle technologických možností a potřeb projektu.



TĚSNICÍ VLOŽKY PRO POTRUBÍ A KABELY – ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ SCHÉMA DO VŠECH DRUHŮ PAŽNIC


Těsnicí vložky jsou těsnící elementy mezi vnitřní stranou pažnice (jádrového vývrtu) a potrubím/kabelem. Těsnicí vložka je složena z prýžového segmentu a dvou nerezových (případně pozinkovaných, nebo plastových) přítlacných kroužků. Přítlacné kroužky jsou proti sobě stahovány pomocí šroubů a tím dochází k roztačení prýžového segmentu a jeho vymezení se, jak vůči otvoru, tak i vůči procházejícímu potrubí nebo kabelu.



DN/ID – vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu; **Ø d** – vnější průměr těsněného potrubí, nebo kabelu

TĚSNICÍ VLOŽKY PRO POTRUBÍ A KABELY – ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ SCHÉMA DO JÁDROVÝCH VÝVRTŮ

Po jádrovém vrtání je potřeba otvor v betonu ošetřit speciální penetrací – především v případech, kdy je prostup permanentně pod vodou. Penetrace nejen zacelí mikrotrhliny a kapiláry vzniklé při jádrovém vrtání, ale ošetří také proti korozii přerušenou výztuž. Penetrace také vyrovná a připraví povrch pro následné umístění těsnicích vložek. Penetrací směsi dodáváme také s atesty pro styk s pitnou vodou (KTW).



DN/ID – vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu; **Ø d** – vnější průměr těsněného potrubí, nebo kabelu

GEROtop® Penetrační nátěr BETONFINISH a BETONFINISH KTW – ošetření otvoru po jádrovém vrtání

- zacelí mikrotrhliny a kapiláry vzniklé při jádrovém vrtání • ochrana proti korozii zasažených armovacích drátů • vyrovnání a příprava povrchu před instalací těsnicích vložek
- 2 složková epoxidová pryskyřice • pro suché i vlhké povrchy • bez rozpouštědel, viskozní • balení – použití pro 4 m²

příklad značení do projektu

GEROtop® Penetrační nátěr BETONFINISH – těsnicí sada pro 4 m²
(použití pro běžné aplikace)

GEROtop® Penetrační nátěr BETONFINISH KTW – těsnicí sada pro 4 m²
(použití pro styk s pitnou vodou)

TĚSNICÍ VLOŽKY PRO POTRUBÍ A KABELY S NEPRAVIDELNÝM NEBO CITLIVÝM POKRYTEM



1. Objednání

Pro objednání správné těsnicí vložky je potřeba při objednávce přesně uvést vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu (DN/ID) a vnější průměr těsněného potrubí nebo kabelu ($\varnothing d$) a případně jejich počty v případě vícenásobné těsnicí vložky.

Prověřte, jestli je možné těsnicí vložku na potrubí navléknout. Pokud ne, je potřeba objednat dělenou těsnicí vložku.

Zkontrolujte, zda se Vámi objednávané rozměry a provedení těsnicích vložek shoduje s rozměry dodaných vložek.

2. Příprava otvoru pro umístění těsnicí vložky:

V případě použití pažnic (PVC, vláknocement, ocel) není potřeba vnitřní část otvoru nijak ošetřovat. V oblasti, kde se bude samotná těsnicí vložka instalovat, nemohou být žádné volné částice, nečistoty a mastnoty.

Jádrové vrtání – pomocí jádrového vrtání se v kompaktním materiálu vytvoří otvor pro umístění těsnicí vložky. Během jádrového vrtání dojde k narušení struktury konstrukce, vzniku vlasových trhlin, kterými následně dochází k pronikání vody. Plochu po jádrovém vrtání je nutné ošetřit penetračním nátěrem (BETONFINISH, BETIONFINISH KTW) – především v případech, kdy je prostup permanentně pod vodou. Před aplikací nátěru je potřeba plochu připravit tak, aby v ploše nebyly žádné volné částice, nečistoty.

Penetrační nátěr připraví plochu pro dokonalé přilnutí těsnicí vložky a chrání proti korozi ocelové pruty zasažené vrtáním. Důležité je, aby v oblasti, kde se bude samotná těsnicí vložka nacházet, nebyly žádné volné částice či nečistoty a mastnota.

3. Umístění těsnicí vložky v otvoru:

Těsnicí vložku nasuňte do vytvořeného otvoru, aby v celé své ploše dosedala na povrch jádrového vrtu či pažnice. Dotahovací matice těsnicí vložky by měly být umístěny tak, aby šly dotáhnout a byly pokud možno přístupné. Těsnicí vložka může být umístěna jak na vnitřní, tak i na vnější straně konstrukce – viz montážní schéma. **Těsnicí vložky neplní nosnou funkci potrubí!**

Poté prostrčte potrubí nebo kabel těsnicí vložkou (lze instalovat také zároveň s těsnicí vložkou, nebo nasunout na již instalované potrubí, nebo kabel). Dělenou těsnicí vložku rozevřete a po navlečení na potrubí opět spojte. Spojenou těsnicí vložku zasuňte do otvoru.

Těsnicí segment je složený ze dvou vrstev. Vnější část segmentu je tvořena ze **středně tvrdé pryže EPDM** (černá) a vnitřní část segmentu je z **velmi měkkého PUR** (červená). Roznášení tlakové síly provádí vnější část segmentu z EPDM a vnitřní PUR část zajistí šetrné přilnutí (adheze) k těsněnému potrubí a dokonale vytěsní nerovnosti potrubí. Při navlékání těsnicí vložky na potrubí nesmí dojít k shrnutí červeného PUR segmentu. Ten musí na potrubí doléhat po celém obvodu.

4. Utahování:

Klíčem utahujte šestihranné matice do kříže stejným počtem otáček tak dlouho, než bude dosažen vhodný kroutící moment – není nutné použít momentový klíč. Konečného kroutícího momentu dosahujeme po několika kolech utahování šroubů – utahujeme tak dlouho, až bude červený PUR segment natlačen na potrubí po celém obvodu a nezačne „vytékat“ směrem ven – **optická kontrola utažení**.

Dělenou těsnicí vložku začněte utahovat od místa spojení těsnicí vložky směrem k dělenému místu střídavě po obou stranách, aby se pryž natlačila do místa spoje těsnicí vložky.

Po 24 hodinách zkontovalovat utahovací moment a případně znova dotáhnout. Těsnicí vložky doporučujeme montovat při teplotách a tlacích, které budou odpovídat provozním teplotám a tlakům média. U materiálů s velkou teplotní roztažností (například PE) doporučujeme po dosažení provozní teploty a tlaku těsnicí vložky zkontovalovat a případně dotáhnout.

